Machbarkeitsstudie Kirchenschule Germering



Machbarkeitsstudie Kirchenschule Germering

Bestandsfotos
















Luftbild Bestand



Lageplan Bestand






Erdgeschoss Bestand



Lernhaus kompakt

BA1: Abbruch Einfachsporthalle


Neubau 2 Lernhauscluster





Lernhaus kompakt

BA2: Sanierung und Ausbau Haus für Kinder






Lernhaus kompakt

BA3: Abbruch Haupttrakt

Abbruch Spatzennest

Neubau drittes Lernhauscluster mit Mittagsbetreuung und Fachräumen Werken, Textil


Neubau Dreifachsporthalle Neubau Hartplatz klein





Lernhaus kompakt


BA4: Abbruch Zweifachsporthalle Bestand Neubau Hartplatz groß





Variante kompakt

6 Klassen pro Lernhaus




Machbarkeitsstudie Kirchenschule Kirchenstraße 1 & 3, 82110 Germering



Zwischenvariante 1

Aufstockung eines Clusters auf 4 Geschosse in BA1 BA3/1+4:

Abbruch Haupttrackt Abbruch Spatzennest Neubau Hartplatz klein Neubau Hartplatz groß





Zwischenvariante 2

BA3/2+4: Aufstockung eines Clusters auf 4 Geschosse in BA1

Abbruch Haupttrackt Abbruch Spatzennest

Neubau Dreifachsporthalle

Neubau Hartplatz groß Neubau Hartplatz klein

